

Použití:

Tyto brýle jsou určeny k ochraně očí před pomalu letícími částicemi s energií do 0,56 J. Nejsou určeny pro práci s pneumatickými nástroji.

Nasazení:

Při prvním použití nastavte upevňovací pásku tak, aby lícnice dobře doléhala na obličej.

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 5 až 40°C a při vlhkosti vzduchu menší než 90%. Chraňte před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu.

Čistění:

Zorník i lícnici omývejte teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Co nejméně otírejte, hlavně ne nasucho. Desinfekce je možná mírnými prostředky.

Údržba:

Nejdelší životnost je 2 roky. Poškrábaný nebo jinak poškozený zorník vyžaduje výměnu zorníku nebo brýlí.

Upozornění:

U citlivých osob mohou brýle způsobovat alergické reakce.

Označení:

1 = optická třída

S = zvýšená mechanická odolnost