

Plavoucí digitální teploměr
Plávající digitálny teplomer

Digitální teploměr,
vyrobena v Číně

Výrobce/výrobca:
NINGBO POOLSTAR IMP
& EXP CO., LTD.
Made in China



Digitálny teplomer,
vyrobené v Číne

P1512



8 591353 008444 >



Waterproof digital Thermometer

Specifications:

Product size: 83*74*136mm

Color: White

Measure range: 0- 50° C (32 – 122° F)

Precision: +/- 1 °C or +/- 2° F

Display resolution: 0.1°C, 0.1° F

Waterproof

Auto off after 1 hour.

Three keys: °C / °F, ON/OFF, MAX/MIN

Operation voltage: 1.5V (1 pcs LR 44 button battery)

Operation:

1. Battery is already included, for its replacement use screwdriver, unscrew 5 screws on the back, unbolt the cover, and put one LR 44 battery into the battery case. Then screw on 5 screws back. Press ON/OFF key to start it.

2. Tie one side of nylon cord on the bank side of the swimming pool, then put the machine into the water.
3. This time, the machine starts to measure the temperature, and display the value of the temperature on the LCD, it can switch display with °C or °F by the °C/°F key.
4. After 1 hour the LCD of the machine will be off, put ON/OFF key to restart it.

Notice:

1. Do not drop the machine when using. If not, the LCD screen will be broken.
2. When the LCD display is not clear, please change the battery.
3. Dispose of the used batteries and the non-functional thermometer in appointed dustbin, abstain polluting environment.



Voděodolný digitální teploměr

Specifikace:

Rozměr: 83*74*136mm

Barva: Bílá

Rozsah měřených hodnot: 0-50° C (32 – 122° F)

Přesnost měření: +/-1° C nebo +/- 2° F

Zobrazované rozlišení: 0,1° C, 0,1° F

Voděodolný

Automatické vypnutí po 1 hodině

Tři tlačítka: °C / °F, ON/OFF, MAX/MIN

Provozní napětí: 1,5 V (1 kus

knoflíkové baterie LR 44)

Obsluha:

1. Baterie je již vložena, pro její případnou výměnu šroubovákem uvolněte 5 šroubků na zadní straně teploměru, vložte jednu baterii LR 44 do bateriového pouzdra. Následně zašroubujte zpět všech 5 šroubků. Pro zapnutí stiskněte tlačítko ON/OFF.

2. Přivažte jednu stranu nylonového provazu ke straně bazénu, potom vložte teploměr do vody.
3. Od tohoto okamžiku začíná teploměr měřit teplotu a zobrazuje naměřenou hodnotu na LCD displeji. Naměřenou hodnotu je možné zobrazit v °C nebo °F přepínáním pomocí tlačítka °C / °F.
4. Po hodině se LCD displej vypne, pro obnovení zobrazení použijte tlačítko ON/OFF.

Poznámka:

1. Při používání teploměru neupustěte, hrozí poškození LCD
2. Pokud displej nezobrazuje jasně naměřené hodnoty, vyměňte baterie.
3. Použité baterie a nefunkční teploměr likvidujte na k tomu určených místech, předejete tak znečištění životního prostředí.



Voděodolný digitálny teplomer

Špecifikácia:

Rozmer: 83*74*136 mm

Farba: Biela

Rozsah meraných hodnôt: 0-50° C (32 – 122° F)

Presnosť merania: +/-1° C alebo +/- 2° F

Zobrazované rozlíšenie: 0,1° C, 0,1° F

Voděodolný

Automatické vypnutie po 1 hodine

Tri tlačidlá: °C / °F, ON/OFF, MAX/MIN

Prevádzkové napätie: 1,5 V (1 kus gombíková batéria LR 44)

Obsluha:

1. Batéria je už vložena, na jej prípadnú výmenu skrutkovačom uvoľníte 5 skrutiek na zadnej strane teplomera, vložte jednu batériu LR 44 do batérového puzdra. Následne zaskrutkujte späť všetkých 5 skrutiek. Na zapnutie stisnite tlačidlo ON/OFF.

2. Privažte jednu stranu nylonového povrazu ku strane bazéna, potom vložte teplomer do vody.
3. Od tohto okamžiku začína teplomer merať teplotu a zobrazuje nameranú hodnotu na LCD displeji. Nameranú hodnotu je možné zobraziť v °C alebo °F prepínaním pomocou tlačidla °C / °F.
4. Po hodine sa LCD displej vypne, na obnovenie zobrazenia použite tlačidlo ON/OFF.

Poznámka:

1. Pri používaní dajte pozor, aby vám teplomer nespadol, hrozí poškodenie LCD
2. Pokiaľ displej nezobrazuje jasne namerané hodnoty, vymeňte batériu.
3. Použité batérie a nefunkčný teplomer likvidujte na k tomu určených miestach, predídete tak znečisteniu životného prostredia.