

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEX®

150  
IO

Elektrická pumpa Fast-Fill™

Model AP620C 220 – 240 V~ 50 Hz 100 W

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

## VAROVÁNÍ

- **NIKDY NENECHÁVEJTE NEMLUVNĚ SPÁT NA NAFUKOVACÍCH MATRACÍCH.**
- Nikdy nezavádějte žádnou hořlavou látku do nafukovací matrace, JAKO JSOU AEROSOLOVÉ VÝROBKY NA OPRAVU PNEUMATIK, protože se může vznítit či vybuchnout.
- Toto není hračka. Děti nesmí být ponechány bez dozoru při použití nafukovací matrace.
- Udržujte skladovací pytel mimo dosah batolat a dětí. Skladovací pytel není hračka. Když jej nepoužíváte, složte pytel a uložte jej mimo dosah dětí.
- Nechodte, nestůjte na nafukovací matraci ani na ni neskákejte, ani ji nepoužívejte jako trampolínu.
- Jen pro domácí použití. Pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti. Toto není vor.
- Nestavte matraci blízko schodů, dveří, ostrých hran či rozbitelných předmětů. Zajistěte přiměřený prostor mezi matrací a předměty, aby se zabránilo zachycení.
- Zajistěte, aby umístění bylo ploché, hladké, rovnoměrné a bez ostrých předmětů, které by mohly matraci prorazit.
- Udržujte domácí zvířata od nafukovací matrace. Zvířata mohou prorazit povrch matrace.
- Zabraňte spaní na hraně nafukovací matrace. Hrany poskytují menší podporu než střed matrace.
- Neprovazujte vzduchovou pumpu více než 5 minut v kuse. Nechejte pumpu vychladnout nejméně 15 minut mezi použitím.
- Odpojte elektrický napájecí kabel při nepoužívání.
- Nezakrývejte otvor pro průchod vzduchu ani do něj nevkládejte žádné předměty.
- Pokud je napájecí kabel AC poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pro snížení rizika elektrického šoku nevystavujte dešti. Skladujte uvnitř.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými či duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, mají-li dozor či pokyny ohledně použití přístroje bezpečným způsobem a chápou-li související nebezpečí.
- Děti si nebudou s přístrojem hrát. Čištění a užitelská údržba nebude prováděna dětmi bez dozoru.

**DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA A VŠECHNY POKYNY PRO ZABRÁNĚNÍ UDUŠENÍ, POŠKOZENÍ MAJETKU, ELEKTRICKÉMU ŠOKU, POPÁLENINÁM ČI JINÉMU ZRANĚNÍ.**

## ULOŽTE TYTO POKYNY

## POKYNY


## Všeobecně

- Není třeba žádná údržba vzduchové pumpy.
- Doporučený pracovní tlak: 0.025bar (0.36psi).
- Přístroj musí být umístěn tak, aby byla zátka přístupná.
- K čištění používejte pouze slabý mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- V případě oprav používejte pouze běžné lepidlo a záplaty na opravu PVC.
- Jmenovitá maximální nosnost: 64122 / 64132 / 64162 / 67766 / 64412 / 64426 / 64488 / 64902: 136 Kg (300 Lb);  
64124 / 64126 / 64136 / 64164 / 67768 / 67770 / 64414 / 64418 / 64428 / 64490 / 64478 / 64904 / 64906 / 64448: 273 Kg (600 Lb).

## UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí být napájeno externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se během provozu pravidelně zapíná a vypíná, aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky.

## REFERENCE DÍLŮ



## Popisy dílů:


- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1. AC napájecí kabel                              | 4. Značka vypnuto ( <input type="checkbox"/> )    | 7. Prostor na kabel        |
| 2. Spínač   | 5. Značka výfouknutí ( <input type="checkbox"/> ) | 8. Kryt přihrádky na kabel |
| 3. Značka nafouknutí ( <input type="checkbox"/> ) | 6. Průchod vzduchu                                | 9. Nafukovací matrace      |

**POZNÁMKA:** Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku. Vzhledem k politice neustálého vylepšování výrobků si společnost Intex vyhrazuje právo změny specifikací a vzhledu, což může vést k aktualizacím návodu s pokyny bez oznámení.

## ULOŽTE TYTO POKYNY


**NAFUKOVÁNÍ**

1. Zastrčte AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (1).




Obr. (1)

2. Posuňte přepínač doleva na značku pro nafukování (  $\triangle$  ). Viz obr. (2).




Obr. (2)

3. Jakmile je nafukovací matrace nafouknuta na požadovanou pevnost, posuňte přepínač doprava na značku vypnuto (  $\square$  ).




Obr. (3)

4. Lehněte si na nafukovací matraci, abyste vyzkoušeli její pevnost.  
 5. Pokud je spací plocha příliš tvrdá, upravte tvrdost pomalým posunutím přepínače doprava na značku vyfukování (  $\nabla$  ). Viz obr. (4). Po dosažení požadované tvrdosti posuňte přepínač doleva na značku vypnuto (  $\square$  ). Viz obr. (5). Když je nafukovací matrace příliš měkká, opakujte kroky č. 2 až č. 5 dle nutnosti.



Obr. (4)



Obr. (5)

**DŮLEŽITÉ**

Nikdy neodpojujte napájecí kabel od čerpadla nebo od elektrické zásuvky, když je čerpadlo v provozu. Před odpojením napájecího kabelu nejprve vypněte čerpadlo.

6. Odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky, umístěte jej dovnitř přihrádky na kabel.

**ULOŽTE TYTO POKYNY**

## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Řádné nafouknutí nafukovací matrace.

Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitřní tlak nafukovací matrace. Při nízké okolní teplotě se vzduch v matraci smrští a matrace bude měkkší: přidejte vzduch dle nutnosti.


Při vysoké okolní teplotě se vzduch v nafukovací matraci podstatně roztáhne a matrace bude tvrdá a může prasknout: uvolněte vzduch pro zabránění poškození matrace nebo pro její změkčení. Nevystavujte nafukovací matraci extrémním teplotám (vysokým či nízkým).

Opravná sada/záplata je přiložena. Natahování je přirozenou charakteristikou nového vinylu. Během prvních použití může nafukovací matrace změknout a vyžadovat dodatečné nafouknutí pro udržení žádoucí pevnosti. Toto je normální po prvních několik dní používání.

**Zobrazené rozměry jsou přibližné a budou se lišit v závislosti na teplotě vinylu a vzduchu. V žádném případě nebude společnost Intex, jeho autorizovaní zástupci či zaměstnanci odpovědní za škody (jako jsou dírký) na nafukovací matraci způsobené zanedbáním, běžným opotřebením, chybným použitím a neopatrností či vnějšími silami.**

### VYFUKOVÁNÍ

1. Zastrčte AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (1).
2. Posuňte přepínač doprava na značku pro vyfukování ( ▽ ). Viz obr. (6).



Obr. (6)




Obr. (7)

3. Když je nafukovací matrace zcela vyfouknutá, začněte matraci svinovat od nohou směrem k hlavě, kde je umístěna pumpa. Viz obr. (7).
4. Když je z nafukovací matrace vyfouknut veškerý vzduch, posuňte přepínač doleva na značku vypnuto ( □ ). Viz obr. (3).
5. Odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky, umístěte jej dovnitř přihrádky na kabel.


## ULOŽTE TYTO POKYNY

**SKLADOVÁNÍ**


1. Vyfoukněte nafukovací matraci podle pokynů pro „VYFUKOVÁNÍ“.
2. Zajistěte, aby byla nafukovací matrace čistá a suchá.
3. Položte matraci naplocho spací plochou vzhůru a dodržujte kroky skládání na obr. (8–12). Volně složte matraci a zabraňte vzniku ostrých ohybů, rohů a záhybů, které mohou nafukovací matraci poškodit.




Obr. (8)



Obr. (9)



Obr. (10)



Obr. (11)



Obr. (12)

4. Umístěte nafukovací matraci do skladovacího vaku a uložte na suchém a chladném skladovacím místě.

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
www.intexcorp.com

**INTEX®****ULOŽTE TYTO POKYNY**